FSA 750



BOSCH

FSA 750 RU 2

А Оглавление



Перед эксплуатацией диагностического комплекса Bosch необходимо тщательно изучить все указания и сведения, содержащиеся в отдельной инструкции по эксплуатации «Основные указания и предписания по технике безопасности при работе с диагностическими приборами Bosch» (1 689 979 922), и неукоснительно следовать им.




Подключение испытательных устройств Bosch в зоне двигателя и к системе зажигания могут проводиться только при заглушенном двигателе и выключенном зажигании. Символика, нанесенная на ваш диагностический комплекс Bosch, должна постоянно напоминать вам об этом.

Значение символики



Федовать данной инструкции по эксплуатации и всей технической документации, относящейся к пользуемым компонентам!



теред включением зажигания диагностический комплекс соединить с массой двигателя или аккумуляторной батареи (В-).



Перед отсоединением зажимов диагностического комплекса от массы двигателя или аккумуляторной батареи (B-) выключить зажигание.

RU 3

Оглавление

1. УКАЗАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ4
1.1 Важные указания
2. ПРИМЕНЕНИЕ
3. КОМПЛЕКТАЦИЯ5
4. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА5
4.1 FSA 750. Вид спереди 5 4.2 FSA 750. Вид сзади 6
4.3 Панель подключений измерительного модуля
4.4 KTS 6506
5. ПЕРВЫЙ ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ7
5.1 СБОРКА
5.3 Перед первым включением
5.4 Выбор языка Windows
6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ8
6.1 Включение /выключение FSA 7508
6.2 Выбор диагностических программ DSA8
3. СТАРТОВОЕ ОКНО СИСТЕМНОГО ПРОГРАММНОГО
Уобеспечения FSA
4 УСТАНОВКА ЯЗЫКА СИСТЕМНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ FSA
5 СТРУКТУРА ОКНА СИСТЕМНОГО ПРОГРАММНОГО
Обеспечения FSA на экране
7. 6 РАБОТА С СИСТЕМНЫМ ПРОГРАММНЫМ
обеспечением FSA
— 7.7 Символы, обозначающие число
оборотов в программе системы FSA
8 ESI[TRONIC] И ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ПРИБОРОВ
Управления 10 8.9 Инсталляция программного обеспечения 10
Б ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ11
8. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИЕСЯ
ДЕТАЛИ11
9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ12
9.1 Измерительные функции
9.1.1 Моторная диагностика12
9.1.2 Мультиметр
9.1.3 Осциплограф
осциллографа14
9.1.5 Функции и спецификации
осциллографа14
9.2 ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ
9.3 Источник питания15
9.3 ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
9.3 ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 15 9.4 ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ 15 СОВМЕСТИМОСТЬ (EMV) 15
9.3 ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

10	. 3		1JI <i>V</i>	13A	ция отходов	16
1	0.	1У7	гилі	13AI	<mark>ЦИЯ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ</mark>	
	ИΗ	ІДИ	КАТ	OPO	B	16
					<mark>ЦИЯ АККУМУЛЯТ</mark> ОРНЫХ БАТАРЕЙ .	
11	•	УК	A3A	TE	ЛЬ	17
P	У	ССК	О-Н	EME	цкий	17
F	łΕ	MEI	ІКО-	PVC	ССКИЙ	19

1. Указания пользователю

1.1 Важные указания

Основные предписания относительно соглашения об авторских правах, ответственности и гарантии, сведения о группе пользователей и обязанностях работодателя вы можете найти в отдельной инструкции «Основные указания и предписания по технике безопасности при работе с диагностическими приборами Bosch» (1 689 979 922).

1.2 Указания по безопасности

Все указания по безопасности вы можете найти в отдельной инструкции по эксплуатации «Основные указания и предписания по технике безопасности при работе с диагностическими приборами Bosch» (1 689 979 922). Их необходимо тщательно изучить перед началом эксплуатации и неукоснительно следовать им.



Puc. 1. FSA 750

2. Применение

Диагностический комплекс FSA 750 для анализа систем автомобилей — это построенный по модульному принципу стенд для диагностики автомобилей, предназначенный для применения в автомобильных мастерских. FSA 750 регистрирует специфические для проверяемого транспортного средства сигналы и через USB-интерфейс передает их далее на KTS 650, работающий в операционной системе Windows. На KTS 650 установлено системное программное обеспечение FSA, программное обеспечение диагностирования приборов управления и ESI[tronic]. Системное программное обеспечение FSA включает в себя следующие функции:

- идентификация автомобиля;
- параметры настройки;
- системный анализ автомобилей, в который вхолят:
 - проверочные шаги (проверка бензиновых и дизельных двигателей);
 - URI (мультиметр);
 - генератор сигналов (например, для проверки датчиков);
 - тест компонентов (проверка компонентов автомобиля);
 - запоминающее устройство проверочных кривых;
 - универсальный осциллограф;
 - осциллограф первичной цепи зажигания;
 - осциллограф вторичной цепи зажигания.

Оценить данные измерений позволяет их сравнение с данными (кривыми), признанными в качестве эталонных и записанными в запоминающее устройство. Исходя из этого, FSA 750 подготовлен для соединения с другими системами сети автомастерских ASA.

С помощью KTS 650 с использованием ESI[tronic] можно проводить диагностику устройства управления*.

Помимо этого FSA 750 может быть расширен до анализатора отработавших газов.

Для использования специфичных для определенного автомобиля указаний проверке*, специфичных для определенного автомобиля контрольных параметров*, а также дальнейшего расширения устройства проверки компонентов требуется получение абонемента на программное обеспечение CompacSoft[plus]. Заключение договора подписке на CompacSoft[plus] можно провести через вашего посредника по сбыту.

Robert Bosch GmbH 1 689 979 926 (28.07.2004)

ij

^{*} Для использования данных функций необходимо проведение деблокирования. Деблокирование проводится с помощью программы DSA. Порядок действий описан в интерактивной помощи DSA.

3. Комплектация

Комплектация зависит от заказанного исполнения.

Базовая комплектация

- Передвижная тележка
- Кожух
- Измерительный модуль с источником питания
- KTS 650 с операционной системой Windows XP
- Сенсорный карандаш для работы с KTS 650
- Пульт дистанционного управления (с аккумуляторными батареями) с приемником
- Дисковод DVD
- Зарядное гнездо для KTS 650
- Внутренний источник питания для зарядного гнезда и дисковода DVD
- Датчик температуры
- Триггерная цанга
- Соединительный кабель первичной цепи UNI IV
- Измерительный кабель Мульти СН1
- Измерительный кабель Мульти СН2
- Токовая цанга 1000 А
- Измерительный датчик (три KV— черного цвета)
- Измерительный датчик (три KV+ красного цвета)
- Стробоскоп
- Соединительный кабель В +/В-
- Шланг
- Измерительные линии (по одной: синяя, красная, желтая, черная)
- CD-диск CompacSoft[plus]
- DVD-диск ESI[tronic] (параллельная версия DDB)
- CD-диск (ToolsCATalogue)
- DVD-диск (Recovery –WIN XP embedded)
- Измерительные щупы (три черного и три красного цвета)
- Соединительные зажимы (три черного цвета)
- Кабель с адаптером для зажимного датчика
- Кабель UNI (6-полюсный)
- Кабель мультиплексора со встроенной диагностикой
- Комплект присоединительных элементов для измерения разрежения
- PDR 218 и кабель для подключения к сети
- Руководство по эксплуатации

4. Описание устройства

В базовом исполнении FSA 750 состоит из передвижной тележки с KTS принтера, измерительного модуля и пульта с дистанционным управлением. Кроме того, передвижной тележке имеется дополнительное пространство функционального расширения модулем газоанализатора ЕА 050 (для бензиновых двигателей) и RTM 430 (для дизельных двигателей).

4.1 FSA 750. Вид спереди





Рис. 2. FSA 750 (вид спереди):

- измерительный модуль;
- 2 KTS 650;
- 3 зарядное гнездо;
- 4 клавиатура*;
- 5 принтер (PDR 218);
- 6 дисковод DVD;
- 7 соединительный провод USB (KTS 650)

^{*} Дополнительная принадлежность.

...4. Описание устройства

4.2 FSA 750. Вид сзади



Puc. 3. FSA 750 (вид сзади):

- 1 BEA 050 (модуль газоанализатора)*;
- 2 включатель/выключатель с колодкой для штекерных соединителей.

4.3 Панель подключений измерительного модуля



Рис.4. Панель подключений измерительного модуля (вид снизу):

- 1 датчик температуры;
 - 2 coeдинительный кабель <math>B + /B -;
- 3 соединительный кабель Кл. 1 / Кл.. 15 / EST / TN / TD;
- 4 триггерная цанга или кабель с адаптером 1 684 465 513 для зажимного датчика*;
- 5 последовательный интерфейс RS 232 (без функции);
- 6 измерительный датчик KV-;
- 7 порт USB для канала передачи данных на персональный компьютер;
- 8 измерительный датчик KV+;
- гнездо подключения измерительного модуля к сети;
- измерительный кабель Мульти СН1 или токовая цанга 30 А;
- 11 измерительный кабель Мульти СН2 или токовая цанга 30 А или токовая цанга 1000 А;
- **12** стробоскоп;
- **13** измерение давления воздуха;
- **14** без функции (для возможного расширения).
- * При измерении частоты вращения с использованием зажимного датчика между разъемом FSA 750 и соединительными кабелями зажимного датчика должен всегда подключаться кабель с адаптером 1 684 465 513.



С помощью измерительных кабелей Мульти CH1 / CH2 могут измеряться напряжения только до 200 В. Не допускать подключение к более высоким напряжениям.

4.4 KTS 650

Описание устройства можно найти в руководстве по эксплуатации 1 689 979 856, входящем в комплектацию.

Robert Bosch GmbH

^{*} Дополнительная принадлежность

Первый ввод в эксплуатацию

5.1 Сборка

- 1. Снять упаковку и транспортировочные предохранительные устройства со всех поставленных частей.
- 2. Подключить датчики в предусмотренные гнезда измерительного модуля (см. рис. 4). Токовая цанга 1000 A, а также кабель с адаптером 1 684 465 513 присоединяются только в случае необходимости.
- 3. KTS 650 2 установить прямо на зарядное устройство 3 (рис. 2).
- 4. Соединительный провод USB (поз. 7) вставить в KTS 650 (рис. 2).
- 5. Поместить принтер 5 в передвижную тележку (рис. 2).
- 6. Вставить в принтер кабель для подключения к сети и соединительный провод USB. Оба кабеля, уже готовые к подключению, находятся в передвижной тележке.

Картриджи принтера можно устанавливать только при включенном принтере (см. инструкцию по монтажу 1 689 978 352).

Регулировка наклона KTS 650

При помощи винтов с рифленой цилиндрической головкой и плоским концом, расположенных с обеих сторон, можно установить желаемый наклон KTS 650 (см. рис. 5).




Рис. 5. FSA 750 (вид сзади).



При регулировке наклона KTS 650 существует угроза защемления пальцев.

5.3 Перед первым включением

Подача питания происходит от электросети. FSA 750 еще на заводе предустанавливается на напряжение 230 В, 50/60 Герц. Пожалуйста, обратите внимание на соответствующие параметры, указанные на наклейке, расположенной на боковой стороне устройства FSA 750.

ВЕА 050 (модуль газоанализатора) еще на заводе установлен на 230 В. Настройка напряжения сети трансформатора может производиться только уполномоченным сервисом. Кроме того, пожалуйста, соблюдайте указания, содержащиеся в документации к модулю газоанализатора ВЕА 050.

в эксплуатацию нужно Перед вводом убедиться TOM, что напряжение электросети совпадает с напряжением, **FSA** установленным для 750. эксплуатации FSA 750 на открытом воздухе мы рекомендуем использование источников напряжения, защищенных предохранительным автоматом FI.

5.4 Выбор языка Windows

После первого включения Вы необходимо выбрать меню языка операционной системы Windows.

Дополнительное изменение языка не предусмотрено. Тем не менее, если это потребуется, обратитесь, пожалуйста, к вашему уполномоченному посреднику Bosch.

ñ

6. Эксплуатация

6.1 Включение /выключение FSA 750

Включение и выключение происходит нажатием центрального сетевого выключателя 2 на задней стороне устройства FSA (см. рис. 3).

Перед выключением вы должны при помощи операционной системы Windows выйти из KTS 650. Перед повторным включением KTS 650 должен быть отключен минимум на 60 секунд.

При работе FSA 750 могут возникать сбои, если используются компоненты, не поставлявшиеся фирмой Bosch (например, мышь, соединительные провода).

Выбор диагностических программ DSA

С помощью DSA можно:

- запустить приложения Bosch (в том числе и автоматически FSA 720, 740, 750);
- проводить настройку портов;
- выбрать язык DSA и приложений Bosch;
- инсталлировать обеспечение;

программное

- получить доступ к проверке компонентов и специальным сведениям по транспортным средствам;
- вести учет данных клиентов и сохранять результаты диагностики транспортных средств;
- закрыть приложения Bosch. Дополнительную информацию можно найти в интерактивной помощи DSA.

6.3 Стартовое окно системного




Рис.6. Стартовое окно после включения:

Prüfschritt auswählen _ выбрать шаг проверки; Kraftzeug identifizieren – идентифицировать автомобиль; Prüfschritte – проверочные шаги; Komponententest – испытание компонентов.

Если при использовании системного программного обеспечения FSA открыто несколько приложений, это может привести к снижению скорости работы компьютера.

6.4 Установка языка системного программного обеспечения FSA

В меню **Einstellungen** (Настройки) системного программного обеспечения FSA можно выбрать также язык, при помощи которого вы желаете работать с устройством. Этот язык будет использоваться и при работе с другими приложениями Bosch.

Структура окна системного 6.5 программного обеспечения FSA на экране




Рис.7. Структура окна на экране:

- панель заголовка программы показывается во всех уровнях работы программы. Например, программное имя, проверочный шаг;
- информационный блок с информацией и предписаниями для оператора;
- строка состояния с информацией о транспортном средстве и датчиках;
- область окна для воспроизведения результатов измерения в графической или цифровой форме;
- 5 клавиши с жестко определенными функциями (Hardkeys) и переменными функциями (Softkeys).

Robert Bosch GmbH

...6. Эксплуатация

6.6 Работа с системным программным обеспечением FSA

Работа с системным программным обеспечением FSA происходит с помощью клавиатуры персонального компьютера, сенсорного карандаша или дистанционного пульта и, в том числе, посредством функциональных клавиш и кнопок.

Функциональные клавиши <ESC>, <F1> до

ñ

- Необходимо следить за тем, чтобы клавиатура была всегда подключена к гнезду PS-2 приемника дистанционного управления;
- Перед эксплуатацией пульта дистанционного управления необходимо прежде всего произвести настройку каналов.

<F12> являются клавишами с жестко определенными соответственно с переменными функциями.

- Клавиши (<ESC>, <F1>, <F10>, <F11> и <F12>) являются клавишами с жестко определенными функциями. Функции этих клавиш неизменны на всех этапах работы программ.
- Клавиши (от <F2> до <F9>) это клавиши с переменными функциями. Функции этих клавиш изменяются в зависимости от конкретного этапа работы программы. Клавиши с переменными функциями описываются в интерактивной помощи.
- Клавиши с жестко определенными и переменными функциями, не активные (окрашенные в светло-серый цвет) на текущем этапе работы программы, не имеют функции.
- Клавиши с жестко определенными и переменными функциями выбираются посредством мыши, клавиатуры или пульта дистанционного управления.

Всю информацию по обслуживанию системного программного обеспечения FSA можно найти в интерактивной помощи.

်င်ပုံဒор кнопок и клавиш с жестко опр<mark>еделенными функциями клавиатуры</mark> и дистанционного управления

функция	Дистанционное управление	Клавиатура
вызов на экран интерактивной помощи для текущего шага проверки.	F1	<f1></f1>
трекращение текущего измерения и соответственно выполнения программы.	*	<esc></esc>
Переход из любого приложения Bosch в режим выбора диагностических программ (DSA). С помощью DSA можно вызвать различные приложения Bosch и, например, ввести данные о клиентах.	⇒	<f10></f10>
Возврат на один шаг назад.	«	<f11></f11>
Переход к следующему шагу или подтверждение ввода данных.	>>	<f12></f12>
Переход к другим меню, спискам или полям ввода данных.	→	Клавиша TAB
Перемещение в пределах меню, списка или поля списка.	小中令中令	Клавиши курсора
Печать на принтере на любом этапе программы копии изображения на экране.	B	Клавиша печати
(Исключение – справка из интерактивной помощи.)		
1. Нажать правую кнопку мыши.		
2. Выбрать команду «Drucken» («Печать»).		
Переход к следующему шагу или подтверждение ввода данных.	+	Клавиша Enter (ввод)

...6. Эксплуатация

6.7 Символы, обозначающие число оборотов в программе системы FSA

При измерении числа оборотов программа FSA выберет лучший источник данных об их числе.

Символ выбранного источника измерения отобразится на экране в строке состояния:



триггерная цанга

зажимной датчик

остаточная пульсация аккумуляторной батареи

— токовая цанга

6.8 ESI[tronic] и диагностирование приборов управления

ñ

Актуальная версия программного обеспечения ESI[tronic] входит в комплект поставки и прилагается в виде диска DVD.

Прежде чем начать работать программным обеспечением ESI[tronic], необходимо провести ее установку и деблокирование. Кроме того, обратите внимание на прилагаемую к стартовому пакету ESI[tronic] инструкцию по программного обеспечения установке ESI[tronic] («ESI [tronic]-Setup & Installation»). Бланк заказа по факсу можно найти в описании программ KTS 520, 550, 650 (1689 979 858).

6.9 Инсталляция программного обеспечения

Провести инсталляцию программного обеспечения с помощью выбора диагностических программ (DSA). Следовать указаниям по инсталляции, содержащимся на соответствующем диске CD/DVD.

7. Дополнительные принадлежности

Наименование	Номер заказа
Комплект для модификации модулем газоанализатора ВЕА 050 (для бензиновых двигателей)	1 687 001 576
Комплект для модификации модулем дымомера RTM 430 (для дизелей)	1 687 001 577
Клавиатура PS/2, специфическая для конкретной страны	по запросу
Датчик температуры воздуха *	1 687 230 060
Соединительный провод для датчика температуры	1 684 465 517
Измерительный датчик KV-	1 687 224 973
Токовая цанга 30 А	1 687 224 969
Адаптер для анализа выхлопного газа	1 683 350 094
Соединительный провод для клеммного датчика* (5/5,6/7/8/9,5/10/12,7 мм)	1 684 463 348
Соединительный провод для клеммного датчика* (4,5 и 6 мм)	1 684 463 430

^{*} Быстроизнашивающиеся детали.

8. Запасные части и быстроизнашивающиеся детали

Наименование	Номер заказа
Дисковод DVD	1 687 023 932
Переходное устройство Port Replicator (размножитель портов)	1 687 023 353
Переходное устройство Hub (концентратор)	1 687 023 354
Измерительное устройство	1 687 022 911
KTS 650	1 687 022 954
Сенсорный карандаш	1 683 083 004
Источник питания	1 687 022 890
Кабель для подключения к сетевому источнику питания *	1 684 461 106
Соединительный провод USB *	1 684 465 491 1 684 460 258
Измерительный кабель Мульти СН1 * Измерительный кабель Мульти СН2 *	1 684 460 259
Датчик температуры масла для легковых автомобилей *	1 687 230 036
Токоизмерительная цанга 1000 А	1 687 224 968
Токоизмерительная цанга 30 А	1 687 224 969 1 680 712 234
Резиновая трубка, подключение к гнезду для измерения давления воздуха *	1 687 010 145
Комплект присоединительных элементов для измерения разрежения	1 007 010 145
Триггерная цанга *	1 687 224 957
Комплект для присоединения к вторичным цепям зажигания "плюс", 3 шт., красный / + *	1 687 224 849
Комплект для присоединения к вторичным цепям зажигания "минус", 3шт., черный / – *	1 687 224 848
Соединительный провод для подключения к аккумуляторной батарее В +/В- *	1 684 460 195
Кабель для подключения к первичным цепям зажигания (UNI IV) *	1 684 462 211
Стробоскоп	1 687 022 767
Измерительная головка, черная *	1 684 485 034
Измерительная головка, красная *	1 684 485 035
Измерительные зажимы (2 шт.), черные *	1 684 480 022
Измерительная головка, черная *	1 684 485 368
Измерительная головка, красная *	1 684 485 369
Пульт дистанционного управления	1 687 246 019
Приемное устройство дистанционного управления	1 687 247 026
Датчик температуры воздуха	1 687 230 060
PDR 218	0 684 412 218
кроме того, соединительный провод USB *	1 684 465 491
кроме того, параллельный соединительный провод*	1 684 465 309
Кабель с адаптером для клеммного датчика	1 684 465 513
Кабель с адаптером для клеммного датчика	1 684 463 348
Кабель с адаптером для клеммного датчика	1 684 463 430
Адаптер для анализа выхлопного газа	1 683 350 094
Кабель мультиплексора со встроенной диагностикой	1 684 465 522

^{*} Быстроизнашивающиеся детали.

FSA 750 RU | **12**

9. Технические характеристики

9.1 Измерительные функции

9.1.1 Моторная диагностика

Измерительная функция	Диапазон измерений	Цена деления	Датчик
Число оборотов	450 — 6000 мин ⁻¹	10 мин ⁻¹	Кабель для подключения к аккумуляторной батарее B+/B-
	100 – 12000 мин ⁻¹	10 мин ⁻¹	Триггерная цанга,
			датчик вторичной цепи зажигания
	250 – 7200 мин ⁻¹	10 мин ⁻¹	Соединительный кабель 1 кл.,
			токовая цанга 30 А
	100 – 500 мин ⁻¹	10 мин ⁻¹	Зажимной датчик для дизельных двигателей,
			токовая цанга 1000 А (ток стартера)
Гемпература масла	-20 – 150°C	0,1°C	Датчик температуры масла
Напряжение на аккумуляторной батарее	0 – 72,0 B	0,1 B	Кабель для подключения к аккумуляторной батарее B+/B-
Напряжение кл. 15	0 – 72,0 B	0,1 B	Соединительный кабель 15 кл.
тряжение кл.1	0 – 20 B	50 мВ	Соединительный кабель 1 кл.
Эторичное напряжение системы	±500 B	1 B	Соединительный кабель 1 кл.,
зажигания			датчик вторичной цепи зажигания
пряжение горения искры	±50 кВ	100 B	
ительность горения свечи	0 – 6 мс	0,01 мс	Соединительный кабель 1 кл.,
			датчик вторичной цепи зажигания
относительная компрессия по току	0 − 200 A·c	0,1 A	Соединительный кабель 1 кл.,
рартера			датчик вторичной цепи зажигания
ульсация напряжения на Нераторе	0 – 200%	0,1%	Изм ерительный кабель Мульти СН1
<mark></mark> ла тока на <mark>стар</mark> тере	0 – 1000 A	0,1 A	Токовая цанга 1000 А
<mark>си</mark> ла тока на г <mark>ене</mark> раторе	0 – 1000 A	0,1 A	Токовая цанга 10 <mark>00 А</mark>
ыла тока на с <mark>веча</mark> х накаливания	0 – 1000 A	0,1 A	Токовая цанга 10 <mark>00 А</mark>
ила тока в первичной цепи эжигания	0 – 30 A	0,1 A	Токовая цанга 30 А
У ол замкнутого с <mark>осто</mark> яния контактов	0 – 100%	0,1%	Соединительный кабель 1 кл.
	0 – 360° оборота распредвала	0,1° оборота распредвала	
Время замкнутого сос <mark>тояния</mark> контактов	0 – 50 мс	0,01 мс	Датчик вторичной цепи зажигания
		0,1 мс	Токовая цанга 30 А
Момент зажигания,	0 – 60° оборота	0,1 [°] оборота	Триггерная цанга
регулирование опережения важигания с помощью стробоскопа	коленчатого вала	коленчатого вала	
Начало подачи топлива,	0 – 60° оборота	0,1° оборота	Клеммный датчик
начало впрыска,	коленчатого вала	коленчатого	
регулировка впрыска с помощью стробоскопа		вала	
Д авления (воздуха)	(-800) – 1500 гПа	1мбар	Датчик давления воздуха
Соэффициент заполнения t-/T	0 – 100%	0,1%	Измерительный кабель Мульти CH1/CH2
Время впрыска	0 – 25 мс	0,01 мс	Измерительный кабель Мульти CH1/CH2
Время предпускового разогрева	0 – 20 мс	0,01 мс	Измерительный кабель Мульти CH1/CH2

...9. Технические характеристики

9.1.2 Мультиметр

Измерительная функция	Диапазон измерений	Цена деления	Датчик
Число оборотов	как в разделе «Мо	оторная диагностика»	
Напряжение на аккумуляторной батарее	0 – 72 B	0,01 B	Кабель для подключения к аккумуляторной батарее B+/B–
Напряжение кл. 15	0 – 72 B	0,1 B	Соединительный кабель 15 кл.
Напряжение переменное / постоянное минимальное / максимальное	±200 мВ – ±20 В ±20 В – ±200 В	0,001 B 0,01 B	Измерительный кабель Мульти CH1/CH2.
Сила тока 1000 А	± 1000 A	0,1 A	Токовая цанга 1000 А
Сила тока 30 А	± 30 A	0,01 A	Токовая цанга 30 А
Сопротивление (R-Мульти 1)	1 – 1000 Ω 1 – 10 κΩ 10 – 999 κΩ	0,001 Ω 0,1 Ω 100 Ω	Измерительн <mark>ый кабель</mark> Мульти СН1
Давление воздуха	0,2 –2500 гПа	0,1 гПа	Датчик давления воздуха
Температура масла	-20 - 150°C	0,1°C	<u>Датчик температуры масла</u>
Температура воздуха	-20 - 100°C	0,1°C	Датчик температуры воздуха

9.1.3 Осциллограф

Триггерная система

- Холостой ход (прохождение при ≥ 1 с).
- Автоматический (вывод кривой также без триггера).
- Автоматически поддерживаемый уровень (как автомат, триггерный порог на оси сигнала).
- Нормальный (регулируемый вручную триггерный порог, вывод кривой только при срабатывании триггера).
- Единичная последовательность.

Триггерный фронт импульса

 Фронт импульса (положительный/отрицательный импульс).

Триггерные источники

- Мотор (триггер на цилиндре 1...12 при помощи триггерной цанги, кл. 1, датчика KV–).
- Внешний триггер через кабель кл.1 или при помощи триггерной цанги.
- Измерительный кабель Мульти СН1/СН2.

Фаза предзапуска

• От 0 до 100% перемещением мыши.

Режим регистрации данных

- Минимум/максимум (обнаружение пика/сбоя).
- Регистрация нарушений пульсации.
- Выборка (эквидистантное считывание).

Разновидности режима запоминания и режим вывода кривой

- Режим барабана «Roll-Mode» (регистрация отдельных точечных данных) с непрерывным сохранением сигналов при горизонтальных отклонениях ≥ 1 с.
- Режим легенды (вывод кривой) с непрерывным сохранением сигналов при горизонтальных отклонениях ≥ 1 мс.
- Нормальный режим с сохранением последних 50 представленных кривых при горизонтальных отклонениях < 1 мс.

Система измерений

- 8 автоматически выполняемых функций измерения:
- среднее значение;
- действующее значение;
- минимум;
- максимум;
- пиковое значение;
- импульс;
- коэффициент заполнения;
- частота.
- Возможность выбора фрагмента сигнала: всей кривой или участка кривой, ограниченного курсорами.

Изменение масштаба изображения (Zoom)

• Выбранный фрагмент кривой может быть увеличен по горизонтали и вертикали.

FSA 750 RU | 14

...9. Технические характеристики

Курсор

- Курсор с индикацией может перемещаться по:
- x1, x2;
- дельта х;
- у1 и у2 (канал 1);
- у1 и у2 (канал 2).

Сравнительные кривые

• Сохранение в запоминающем устройстве, загрузка, комментарии, оптическое наложение на актуальные кривые.

Функции запоминающего устройства

- Пролистывание данных в обоих направлениях.
- Функции поиска, например минимального или максимального значений, коэффициента заполнения.

9.1.4 Измерительные функции осциллографа

5		
измерительная функция	Диапазон измерений*	Датчик
Напряжение - вторичных цепей зажигания	5 кВ — 50 кВ	Датчик вторичной цепи зажигания
папряжение рвичных непей зажигания	20 B – 500 B	Соедини- тельный кабель кл. 1
М пряжение	200 мВ – 200 В	Измери- тельный кабель Мульти CH1/CH2
вязывание контуров ременного така	200 MB – 5 B	Соединитель- ный кабель В+/В-
Ток	2 A 2 A 5 A 10 A 20 A 30 A	Токовая цанга 30 А
Ток	50 A 100 A 200 A 1000 A	Токовая цанга 1000 А

9.1.5 Функции и спецификации осциллографа

Функция	Спецификация
Связывание контуров	Переменный ток
СН1/СН2 на входе	/постоянный ток
Входное сопротивление	1 МОм
СН1/СН2 (относительно	
массы)	
Входное сопротивление	1 MOM (5 – 200 B)
СН1/СН2 (гальванически	10 МОм (200 мВ – 2 В)
развязанное)	4 MOM
Входное сопротивление СН2	4 MOM
(дифференцированное)	
Полоса частот СН1	>5 кГц = 200 мВ – 2 В
	>25 κΓц = 5 B – 200 B
(гальванически развязанная)	23 KI L = 3 B = 200 B
Полоса частот СН1	>1 МГц = 200 мВ – 2 В
(относительно массы)	>5 MΓц = 5 B – 200 B
Полоса частот СН2	>1 MΓμ = 200 мB – 2 B
	>5 MΓц = 5 B – 200 B
(относительно массы) Полоса частот CH2	>30 KFU
(дифференцированное	>30 кі ц
измерение)	
Полоса частот 1000 А	>1 кГц
токовой цанги	T NI G
Полоса частот 30 А	>50 кГц
токовой цанги	- 00 KI L
Полоса частот датчика	>1 кГц
вторичной цепи	
зажигания	
Полоса частот	>100 кГц (<mark>20 В</mark>)
соединительного кабеля	>1 MΓ ₄ = <mark>50 B</mark> – 500 B
кл. 1	
Временной диапазон	1 <mark>0 мкс – 100 с</mark>
(в расчете на 500 точек	
развертки)	
Временной диапазон	20 нс <mark>– 20</mark> 0 мс
(в расчете на 1 точку	
развертки)	
Точность временных	0,01%
показателей	
Вертикальная точность	±2% от измеренного
	значения
Устройство без датчиков	±0,3% от диапазона
	измерений (погрешность
	для диапазонов >1 В) или ±5 мВ (погрешность для
	диапазонов 200 мВ – 1 В)
Вертикальная	10 бит
разрешающая	10 0/11
способность	
Объем памяти	1 млн. значений
	импульсного считывания
	или 50 кривых
Скорость развертки на	50 Mc/c
канал	

^{*} В зависимости от расположения нулевой отметки диапазон измерений положительный или отрицательный.

FSA 750 RU 15

...9. Технические характеристики

9.2 Генератор сигналов

Функция	Спецификация
Амплитуда	20 B – 12 B
	(нагрузка < 10 мА)
	относительно
	массы
Формы сигналов	Постоянный,
	синусоидальный,
	пилообразный,
	прямоугольный
Диапазон частот	1 Гц — 1 кГц
Выходной ток	макс. 75 мА
Сопротивление	Около 60 Ом
Симметричность	10% - 90%
	(пилообразный,
	прямоугольный)
Генерирование кривых	Частота исходящих
	значений – до 100000 в секунду,
ehnika.ru	степень
9	разрешения – 8 бит,
. <u>∸</u>	возможна установка
	всего диапазона
	оси Ү (в битах),
0	одно/двухполярный
	режим
У тойчивость к коротким	< 50 В статическая
эа мыканиям от	
напряжения постороннего	
точника	
У стойчивость к коротким	< 500 B / 1 MC
эмыканиям от	динамическая
пряжения постороннего	
источника	

- Автоматически подключаемые фильтры и демпфирующие звенья для улучшения качества сигнала.
- Автоматическое отключение в случае короткого замыкания, а также при распознавании напряжения, исходящего от постороннего источника, при запуске генератора сигнала.

9.3 Источник питания

Функция	Спецификация
Входное напряжение	90 – 264 B,
	переменное
	напряжение
Входная частота	47 – 63 Гц
Выходное напряжение	15 B
Рабочая температура	0 – 40°C

9.4 Электромагнитная совместимость (EMV)

Настоящая установка соответствует классу А по нормам EN 55022.

Настоящий продукт может вызывать радиопомехи в жилом районе; в таком случае, возможно, пользователю придется выполнить ряд соответствующих мероприятий.

9.5 Уровень шума

< 70 дБ (A)

9.6 Габариты и масса

Функция	Спецификация
Размеры (ВхШхГ)	1785 x 680 x 670 мм
Bec	Примерно 85 кг

10.1

10. Утилизация отходов

Утилизацию отслужившей свой срок электроники следует проводить через предусмотренную для этих целей систему возврата.

Утилизация жидкокристаллических индикаторов

Утилизацию жидкокристаллических дисплеев и индикаторов следует проводить в соответствии с местными предписаниями об утилизации особого вида отходов.

10.1 Ути<mark>лиза</mark>ция аккумуляторных батарей

Утилизацию аккумуляторных батарей следует проводить в соответствии с местными предписаниями об утилизации особого вида отходов.

11. Указатель

Русско-немецкий		
ESI[tronic]	ESI[tronic]	5,10
KTS 650	KTS 650	4,5,7,10,11
PDR218	PDR218	5,11
RTM430	RTM430	5
TD/TN		10
USB		3, 5, 6, 7, 9
Windows (операционная система).	Windows	7
A		
Аккумуляторная батарея	Batterie	3
Б		
Быстроизнашивающиеся детали	Verschleißteile	11
B		
Включатель/выключатель с колодкой для штекерных		
соединителей.	EIN- / AUS-Schalter mit Steckdosenleiste	6
Включение / выключение	Ein-/Ausschalten	8
Выбор диагностических программ		8
Выбор языка		7
г '	1	
Г бариты	Maße	15
тенератор сигнала	Signalgenerator	15
ператор от пами		7
Татчик температуры	Temperaturfühler	5,6
Ча тчики		12, 13,14
пки		4
Флапазон измерений		12, 13, 14
	Nicosocicion	12, 13, 11
😨 жимной датчик	Klemmgeher	6,10
Запасные части		11
V-	Distriction	11
	Luftdmalmaggung	6
Комерение давления воздуха		6 6
тамерительная линия Намерительные функции		12, 13, 14
измерительные функции измерительные щупы		12, 13, 14
Измерительные щупы Измерительный модуль		5,6
Интерактивная помощь		8,9
Информационный блок		8
Источник питания		5,15
К	TVCtZtc11.	3,13
	Natura a shi ba sha i ta ma	5
Кабель для подключения к сети		5
Кабель с адаптером для зажимного датчика		6
Картриджи принтера		7
Клавиатура		5 8
Кнопки с жестко определенными функциями	natukeys	٥
Комплект присоединительных элементов для измерения	Anschluss-Satz Unterdruck-Messung	5,11
разрежения	Kurzechluse	15
	TXII Zoviii Uoo	13
J. J	CD CompacSoft[=1]	5
Лазерный диск CompacSoft [Plus]		5
Лазерный диск ToolsCATalogue	CD (100ISCA1alogue)	5
M		
Macca		15
Масштаб		14
Модуль газоанализатора ВЕА 050		5, 6, 7
Моторная диагностика	Messwertgeber	5,6

Мультиметр	Multimeter	13
H		
Настройки	Einstellungen	8
0		
Опорные кривые	Referenzkurven	14
Остаточная пульсация аккумуляторной батареи		10
Осциллоскоп		13,14
П		,
Параллельный соединительный провод	Parallel-Verhindungsleitung	11
Передвижная тележка		5
Подача питания		6,7
Подключение к гнезду для измерения давления воздуха.		11
Последовательный интерфейс RS 232		6
Предохранительный автомат FI		7
Приемное устройство дистанционного управления		5
Принтер		5,7
Присоединительные клеммы		5
Программная панель заголовка		8
Пульт дистанционного управления		5,9
Р	. remoculenting	3,9
Разновидности режима запоминания	Speicherbetriebsarten	13
Разновидности триггера	. Triggerarten	13
Спознавание напряжения от постороннего источника		15
Режим вывода кривой	. Kurvenausgabemodis	13
жим регистрации данных	Erfassungsmodis	13
Сетевой выключатель	Netzschalter	8
Символ, обозначающий число оборотов		10
Система измерений		13
О единительный провод В + / В		5,6
Соединительный провод КІ. 1 / КІ. 15 / EST / TN/TD		6
2 единительный провод КІ. 1 /КІ. 15		5
Фавнительные кривые		14
Стробоскоп.		5,6
У трока состояния		8
Структура дисплея		8
3		Ü
ест мотора	. Motortest	12
Токовая цанга		5,6,7
Транспортировочные предохранительные устройства	Transportsicherungen	7
Триггерная система	· ·	13
Триггерная цанга		5,6,10,11
Триггерные источники		
\mathbf{y}		
Упаковки	Vernackungen	7
Уровень шума.		15
Установка языка		8
Ф	. Sprachemisteriums	O
Фаза предзапуска	Protriggorontoil	13
		13
Функции запоминающего устройства	. Speicherfunkhonen	14
Ц	A A = a a	12.12
Цена деления	. Aunosung	12,13
Ш		
Шланг	Schlauchleitung	5
Э		
Электромагнитная совместимость	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	15
R		
Astik	Sprache	7

Немецко-русский

A		
Adapterleitung Klemmgeber	Кабель с адаптером для зажимного датчика	6
Anschluss an Druckdose	Подключение к гнезду для измерения давления воздуха	11
Anschlussklemmen.	Присоединительные клеммы	5
Anschlussleitung B+/B	Соединительный провод В + / В	5,6
Anschlussleitung Kl. 1 / Kl. 15 / EST / TN/TD.	Соединительный провод Kl. 1 / Kl. 15 / EST / TN/TD	6
Anschlussleitung Kl. 1 /Kl. 15	Соединительный провод Kl. 1 /Kl. 15	5
	Комплект присоединительных элементов для измерения	
Anschluss-Satz Unterdruck-Messung	разрежения	5,11
Auflösung	Цена деления	12,13
B		
Batterie	Аккумуляторная батарея	3
Batterie-Restwelligkeit	Остаточная пульсация аккумуляторной батареи	10
BEA 050	Модуль газоанализатора ВЕА 050	5, 6, 7
Bildschirmaufbau	Структура дисплея	8
C	15 51	
CD (ToolsCATalogue)	Лазерный диск ToolsCATalogue	5
CD CompacSoft[plus]	Лазерный диск CompacSoft [Plus]	5
	лазерный диск compaeson [1 lus]	3
D		1.0
Drehzahlsymbole	Символ, обозначающий число оборотов	10
Drucker	Принтер	5,7
Druckpatronen	Картриджи принтера	7
D\$A	Выбор диагностических программ	8
<u>×</u>	Включатель/выключатель с колодкой для штекерных	
N- / AUS-Schalter mit Steckdosenleiste	соединителей	6
	Включение / выключение	8
Einstellungen	Настройки	8
ektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	Электромагнитная совместимость	15
tafassungsmodis	Режим регистрации данных	13
Ersatzteile	Запасные части	11
ESI[tronic]	ESI[tronic]	5,10
<u>F</u>	_	_
hrwagen	Передвижная тележка	5
Fernbedienung	Пульт дистанционного управления	5,9
Fernsteuerempfänger	Приемное устройство дистанционного управления	5
Schutzschalter	Предохранительный автомат FI	7
Fremdspannungserkennung	Распознавание напряжения от постороннего источника	15
G	T.	1.5
Geräuschemission	Уровень шума	15
Gewichte	Macca	15
H		
Hardkeys	Кнопки с жестко определенными функциями	8
Info-Box	Информационный блок	8
K		
Klemmgeber	Зажимной датчик	6,10
		4,5,7,10
KTS 650	KTS 650	11
Kurvenausgabemodis	Режим вывода кривой	13
Kurzschluss	Короткое замыкание	15
L		
Luftdruckmessung	Измерение давления воздуха	6
M		
Maße	Габариты	15
Messbereich	Диапазон измерений	12, 13, 14
Messeinheit	Измерительный модуль	5,6

FSA 750 RU | **20**

Messfunktionen	Измерительные функции	12, 13, 14
Messleitung	Измерительная линия	6
Mess-System.	Система измерений	13
Messwertgeber	Моторная диагностика	5,6
Motortest	Тест мотора	12
Multimeter	Мультиметр	13
N	, ,	
Netzanschlussleitung	Кабель для подключения к сети	5
Netzschalter	Сетевой выключатель	8
Netzteil	Источник питания	5,15
0	TICTO HIM IMIGHIA	3,13
	Marganoversupping rollows	8,9
Online-Hilfe.	Интерактивная помощь	
Oszilloskop	Осциллоскоп	13,14
	Двигатели внутреннего сгорания и дизельные двигатели	4
P		
Parallel-Verbindungsleitung	Параллельный соединительный провод	11
PDR218	PDR218	5,11
Pretriggeranteil	Фаза предзапуска	13
Programm-Titelleiste	Программная панель заголовка	8
Prüfspitzen	Измерительные щупы	5
R		
Referenzkurven	Опорные кривые	14
P TM430	RTM430	5
5.		
Nohlauchleitung	Шланг	5
Sensoren	Датчики	12, 13,14
Serielle Schnittstelle RS 232	Последовательный интерфейс RS 232	6
Signalgenerator	Генератор сигнала	15
Spannungsversorgung	Подача питания	6,7
Speicherbetriebsarten	Разновидности режима запоминания	13
Speicherfunktionen	Функции запоминающего устройства	14
Prachauswahl	Выбор языка	7
Syrache	Язык	7
Spracheinstellung	Установка языка	8
Status-Zeile	Строка состояния	8
Steckplätze	Гнезда подключения	7
stroboskop	Стробоскоп	5,6
Stromzange	Токовая цанга	5,6,7
7		
Tastatur	Клавиатура	5
TD/TN.	TD/TN	10
Temperaturfühler	Датчик температуры	5,6
Transportsicherungen	Транспортировочные предохранительные устройства	7
Triggerarten	Разновидности триггера	13
Triggerquellen	Триггерные источники	13
Trigger-System	Триггерная система	13
Triggerzange	Триггерная цанга	5,6,10,11
U	триториил дин и	5,0,10,11
	LICD	2 5 6 7 0
USB	USB	3, 5, 6, 7, 9
V		14
Vergleichskurven	Сравнительные кривые	14
Verpackungen	Упаковки	7
Verschleißteile	Быстроизнашивающиеся детали	11
W		
Windows	Операционная система Windows	7
Z		
7.00m	Maayyaas	1.4

FSA 750 RU | **21**

N	Заметки			
			<u> </u>	
2				
ά.				
3				
\equiv				
www.rustehnika.ru				
St.				
3				
<u> </u>				
>				
5				
S				
>				

Представительство ООО «Роберт БОШ» Россия, Москва,

ул. Ак. Королева, 13 Тел.: (095) 935-7195, 926-5869 Факс: (095) 935-7198 http://diagnostic.bosch.ru

BOSCH